



巨理町字五日町 60-1 付近

(状況)

複雑に道路が交差する箇所で、見通しが悪く、朝の通学時間帯では交通量も比較的多い。付近に横断歩道はなく、道路を横切る際に注意が必要。

(対策)

横断歩道を設置する方向で検討。交差点の形状が特殊なため、設置不可の場合もあり得る。



亙理町字上茨田 12-1 付近

(状況)

交通量が多く、児童も多く横断している。信号がなく危険。

(対策)

他機関からも信号機の設置要望がある交差点に既設の信号機との距離が近い為、誤認の可能性がある、設置は妥当ではない。



巨理町字上茨田 40-1 付近

(状況)

横断するのが危険。歩道のない所で信号待ちをしている。

(対策)

県道を東進し、左折北進する場合、視認性が悪い為、歩行者との接触事故の恐れがあることから現在の場所に横断歩道が設置された経緯がある。設置は妥当ではない。



巨理町字北新町 22 付近


(状況)

通学時間帯の交通量が非常に多い。スピードを出す車も多い。通学路にもかかわらず、横断歩道が少ない。

北新町 22 付近の交差点には、横断歩道を作ってほしい。

(対策)

学校への通学の際は、信号機のある所の横断歩道から渡るように学校へ指導する。




巨理町字下小路 14 付近

(状況)

道幅が狭く登校する児童生徒など人通りも多い。
車の交通量も多く、スピードを出す車もある。

(対策)

定周期信号から赤色点滅信号へ変更されており、従来よりも車速は抑えられている。今後、全方向に一時停止規制実施予定。




巨理町逢隈牛袋字西河原 5-2 付近

(状況)

見通しが悪いT字路で、歩行者、車両ともに安全確認が難しい。

(対策)

令和2年9月にカーブミラー設置対策済



亘理町吉田字松本 209-10 付近

(状況)

児童生徒が踏切りを渡り道路を横断する際、横断歩道がないため危険である。横断歩道を設置してほしい。

(対策)

横断者の待機場所が狭いため、西側既設デリネーターの撤去及び側溝蓋をすることで待機場所を確保する。→横断歩道設置予定。




亘理町吉田字分残 28-6 付近

(状況)

児童生徒が踏切りを渡り道路を横断する際、横断歩道がないため危険である。横断歩道を設置してほしい。

(対策)

歩道接続部の縁石の一部及び街路灯の移設を行うことで横断歩道の設置は可能である。→横断歩道設置予定。



亙理町吉田字流 146-810 付近

(状況)

通学時間帯の交通量が多く、また、途中歩道がないため、児童や生徒と車が接触する恐れがある。

(対策)

児童・生徒の通学時の安全確保のため、道路拡幅及び道路西側に歩道整備を進める。→交通安全補助事業で歩道を設置する。(令和3年度～令和7年度予定)